

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Quiché	MUNICIPIO:	Ixcán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Monte Alegre
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-20-0809-43	FECHA:	19/02/2024



FOTO 1: Sustitución de puertas de madera por metal del centro educativo público



FOTO 2: Sustitución de balcones de madera por metal del centro educativo público




FOTO 3: Pintura en muros exteriores e interiores del centro educativo público




FOTO 4:




FOTO 5:





FOTO 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPR




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

