

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Quiché	MUNICIPIO:	Ixcán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Monte Alegre
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-20-0809-43	FECHA:	4/07/2024




Foto 1: Módulo 1 Sustitución de puertas de madera por metal del centro educativo publico



Foto 2: Módulo 2 Sustitucion de balcones de madera por metal del centro educativo publico



Foto 3: Módulo 2 Pintura en muros exteriores e interiores del centro educativo publico




Foto 4:




Foto 5:




Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPR MIXTA 	 Firma y Sello Director Centro Educativo Publico 
--	---