

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Quiché	MUNICIPIO:	Ixcán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea San Francisco
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-20-0810-43	FECHA:	30/09/2024



Foto 1: Portón de la entrada principal



Foto 2: Mallas Caidas.



Foto 3: Muro Caída



Foto 4: Mallas Rotas.



Foto 5: Enfrente de la escuela.



Foto 6: Atrás de la escuela.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la Comunidad de Padres de Familia E.O.R.M. ALDEA SAN FRANCISCO, QUICHÉ

Firma y Sello Director Centro Educativo Público ALDEA SAN FRANCISCO, QUICHÉ