



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Quiché	MUNICIPIO:	Ixcán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea San Francisco
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-20-0810-43	FECHA:	20/11/2024



FOTO 1: En frente de la escuela/portón.



FOTO 2: Levantando el Muro




FOTO 3. Muro y Malla levantadas



FOTO 4: Mallas y muro




FOTO 5. Parte frontal de la escuela



FOTO 6. Atrás de la escuela.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y Sello del representante de la OPF




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

