

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	IXCÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA CAROLINA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-20-0816-43	FECHA:	23 DE FEBRERO DE 2024



Foto 7: maderas rotas e inservibles



Foto 8: puerta mal estado




Foto 9: puerta dañada




Foto 10: cuneta deteriorada



Foto 11: cuneta incompleta


Foto 12:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de registro.



Vilma Lorena Tum Ignacio

Firma y sello del Presidente de la OPF

Arcadia Galicia Trigueros

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

