



Ministerio de Educación
GUATEMALA

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	QUICHE	MUNICIPIO:	IXCAN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA CAROLINA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-20-0816-43	FECHA:	25 DE JUNIO DE 2024




Foto1: LEVANTAMIENTO DE LA ESTRUCTURA DEL TECHO




Foto 2: Haciendo la colocación de la estructura del techado.




Foto 3: reparando cuneta enfrente




Foto 4: reparacion de cunetas a tras




Foto 5: en proceso de instalación de puerta




Foto 6: colocacion de puerta

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y finalizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPRM



Firma y Sello Director Centro Educativo Público



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación
GUATEMALA

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	QUICHE	MUNICIPIO:	IXCAN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA CAROLINA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-20-0816-43	FECHA:	25 DE JULIO DE 2024




Foto1: COLOCACION DEFINITIVAMENTE DEL PORTON




Foto 2:




Foto 3:




Foto 4




Foto 5:





Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

