

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:      PREVIO       DURANTE       POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Quiché	MUNICIPIO:	Ixcán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Paraiso de Adán
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-20-0817-43	FECHA:	26/02/2024




Foto1: Sustitucion de lamina



Foto 2: sustitucion de capote de lamina troquelada



Foto 3: Sustitucion de lamina aluzinc calibre 26



Foto 4: Sustitucion de estructura



Foto 5: Sustitucion de estructura de soporte de maderera por metal




Foto 6: Sustitucion de lamina troquelada aluzinc calibre 26

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

  
 Firma y sello del Presidente de la OPF

  
 Firma y Sello Director-Centro Educativo Público