

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS: PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Quiché	MUNICIPIO:	Ixcán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Paraiso de Adán
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-20-0817-43	FECHA:	20/06/2024




Foto1: Sustrucion de lamina



Foto 2: sustitucion de capote de lamina troquelada



Foto 3: Sustrucion de lamina aluzinc calibre 26



Foto 4: Sustrucion de estructura



Foto 5: Sustrucion de estructura de soporte de mandera por metal



Foto 6: Sustrucion de lamina troquelada aluzinc cabibre 26

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPF




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

