

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS: PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Quiché	MUNICIPIO:	Ixcán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Paraiso de Adán
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-20-0817-43	FECHA:	26/07/2024



Foto1: Sustitucion de lamina




Foto 2: sustitucion de capote de lamina troquelada



Foto 3: Sustitucion de lamina aluzinc calibre 26



Foto 4: Sustitucion de estructura




Foto 5: Sustitucion de estructura de soporte de mandera por metal



Foto 6: Sustitucion de lamina troquelada aluzinc cabibre 26

Observación: Si es necesario se pueden agregar más fotografías y actualizar el número de hojas.


Firma y Sello del Presidente de la OPF




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

