



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación
GUATEMALA

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	QUICHE	MUNICIPIO:	IXCAN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA LAS ROSAS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-20-0819-43	FECHA:	7 DE MAYO DE 2024



Foto1: Preparando el lugar por seguridad de los trabajadores



Foto 2: Haciendo la medición de la estructura del techo.



Foto 3: Aplicando pinturas en el interior y exterior de muros



Foto 4: Haciendo detalles sobre las líneas entre los colores



Foto 5: en proceso de instalacion de materiales del polletón



Foto 6: colocacion de la plancha de cocina de 2 hornillas

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la

[Handwritten Signature]



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

[Handwritten Signature]

