



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	QUICHE	MUNICIPIO:	IXCAN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA LAS ROSAS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-20-0819-43	FECHA:	18 DE MAYO DE 2024



Foto1: ya estan instaladas las estructuras de metal y laminas troqueladas



Foto 2: vista de la escuela con techo nuevo




Foto 3: aulas con pintura nueva



Foto 4: vista de la escuela pintada completamente.



Foto 5: Terminada la echa de una estufa de dos hornillas



Foto 6: Ya esta construida totalmente

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPR



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

