

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS      PREVIO       DURANTE       POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	QICHÉ	MUNICIPIO:	IXCÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	PARCELAMIENTO SAN JOSÉ LA 20
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-20-0821-43	FECHA:	22/02/2024




Foto1: Vista general del establecimiento




Foto 2: vista interna de las aulas




Foto 3: Mayas de ventanas en mal estado




Foto 4: Estructura de metal con demasiado óxido.






Foto 5: Ventanería en muy mal estado, con el riesgo de robos constantes de material didáctico.



Foto 6: Láminas muy antiguas que pueden desplomarse sobre los maestros y niños del centro educativo

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente del Establecimiento	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---

