



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIÓ DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Quiché	MUNICIPIO:	Ixcán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Parcelamiento San José La 20
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-20-0821-43	FECHA:	21/06/2024



Foto 1: Mantenimiento a estructura de metal y cambio de lamina.



Foto 2: Instalación de balcones en la parte de atrás de la escuela.



Foto 3: Instalación de nueva línea de cableado de energía electrica, bombillas, plafoneras, apagadores y tomacorrientes.



Foto 4: Instalación de persianas de aluminio



Foto 5: Cambio de balcones internos en la cocina



Foto 6: cambio de polleton por plancha de concreto y ladrillo

Observación: Si es necesario se pueden agregar fotos adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la O.P.F.



Firma y Sello Director Centro Educativo Público