



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Quiché	MUNICIPIO:	Ixcán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Parcelamiento San José La 20
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-20-0821-43	FECHA:	12/07/2024



Foto1: Trabajo finalizado del mantenimiento a la estructura de metal y cambio de lamina. Tambien se refleja la pintura a las paredes.



Foto 2: Balcones en la parte de atrás de la escuela, instalados. Trabajo terminado



Foto 3: Instalación de sistema electrico. Trabajo finalizado



Foto 4: Persianas de aluminio de la cocina colocadas.



Foto 5: Balcones internos de la cocina y puerta instalada, trabajo finalizado



Foto 6: Plancha de concreto y ladrillo terminada

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPF




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

