

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO X DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Quiché	MUNICIPIO:	Ixcán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea El Quetzal
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-20-0826-43	FECHA:	19/02/2024




Foto1: sustitucion de laminas por laminas troqueladas aluzinc calibre 26 del establecimiento educativo.



Foto 2: sutitucion de 3 puertas del establecimiento educativo.




Foto 3: sustitucion de 1 puerta de la cocina del establecimiento educativo.



Foto 4: sustitucion de ventanas de madera por balcones de metal




Foto 5: sustitucion de ventanas de madera por balcones de metal, del establecimiento educativo.





Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPP




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

