



Ministerio de Educación

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Quiché	MUNICIPIO:	Ixcán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea El Quetzal
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-20-0826-43	FECHA:	20/05/2024



Foto 1: sustitucion de laminas por laminas troqueladas aluzinc calibre 26 del estableciemiento educativo.



foto 2: sustitucion de 3 puertas del establecimiento educativo




Foto 3: colocacion de 2 puertas de la nueva construccion del estableciemiento educativo.



Foto 4 Colocacion 20 metros de balcones.



foto 5. sustitucion de estructura de madera a metal.




foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y adjuntar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la C.F.P.



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

