



Ministerio de Educación
GUATEMALA

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-12:
Versión 1

ITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADA:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Quiché	MUNICIPIO:	Ixcán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea El Quetzal
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-20-0826-43	FECHA:	18/07/2024



Foto1: sustitucion de laminas por laminas troqueladas aluzinc calibre 26 del estableciemiento educativo.




Foto 2: sutitucion 3 puertas de madera a metal del estableciemiento educativo.



Foto 3: colocación de 2 puertas de metal de la nueva consrucción del establecimineto educativo



Foto 4: Colocacion 20 metros de balcones.



foto 5: sustitucion de estructura de madera a metal




foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar fotos adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente del C.E.P.F



Firma y Sello Director Centro Educativo IXCÁN, EL QUICHÉ

