



# REGISTRO FOTOGRÁFICO

## PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

Ministerio de Educación  
G U A T E M A L A

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR


DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	IXCÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA SONORA, IXCÁN, QUICHÉ.
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-20-0829-43	FECHA:	06 de mayo de 2024



Desmontaje de techo



Instalación de estructura de metal



Desmontaje de estructura de madera



Instalación de estructura de metal



Instalación de puertas y Balcones e inició de cerca metálica.



Fase media de cerca metálica.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Fidel Juc Sep

Firma y sello del Presidente de la O.P.F.



Leonilo Gutiérrez

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

