



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	IXCÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA SONORA, IXCÁN, QUICHÉ.
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-20-0829-43	FECHA:	28 de junio de 2024



CUBIERTA DE LAMINA



CERCA METÁLICA TERMINADA



ESTRUCTURA DEL TECHO



PUERTAS DE METAL INSTALADAS



CERCA METÁLICA



BALCONES INSTALADOS

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Fidel Juc Sep

Firma y sello del Presidente de la O.P.E.O.R.M.



Leonilo Gutiérrez

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

