



Ministerio de Educación  
GUATEMALA

# REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	IXCAN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA MONTERREY
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-20-0831-43	FECHA:	19/02/2024




Foto 1: Parte frontal del Establecimiento



Foto 2: Lado izquierdo del establecimiento



Foto 3: Letrina para remoamiento



Foto 4: Parte de atrás del Establecimiento




Foto 5: Area de la letrina



Foto 6: Area escolar

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales. Indicar el número de hojas.

  
Firma y sello del Presidente del Consejo de Padres de Familia

  
CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA  
E.O.R.M.  
ALDEA MONTERREY  
IXCAN, EL QUICHE

  
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

  
ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA  
14-20-0831-43  
DIRECCION  
ALDEA MONTERREY  
IXCAN, QUICHE, GUATEMALA