

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	IXCAN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA MONTERREY
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-20-0831-43	FECHA:	10/07/2024



Foto 1: COLOCACION DE LAMINA



Foto 2: COLOCACION DE BLOCK



Foto 3: REPELLO DE CONSTRUCCION



Foto 4: INSTALACION DE MINGITORIO



Foto 5: INSTALACION DE TECHO





Foto 6: INSTALACION DE BAÑO

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el nombre de las fotos.



Firma y sello del Presidente de la OPF




Firma y Sello Director Centro Educativo

