

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS      PREVIO       DURANTE       POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	QUICHE	MUNICIPIO:	IXCAN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	PARCELAMIENTO SANTA MARIA DOLORES
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-20-0832-43	FECHA:	03 DE JUNIO DE 2,024.



Foto1: evidencia de la escuela antes de empezar el trabajo del modulo3



Foto 2: Fotografía de las puertas en preparación de pinturas



Foto 3: evidencia de la escuela modulo 2 en proceso de instalacion de estructura de metal.



Foto 4 Inicio de Mantenimiento. Modulo 3



Foto 5: Inicio de mantenimiento de la Escuela Oficial Rural Mixta modulo 3

Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente




Firma y Sello Director Centro Educativo

