



Ministerio de Educación  
Guatemala

# REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	QUICHE	MUNICIPIO:	IXCAN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	PARCELAMIENTO SANTA MARIA DOLORES
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-20- 0832-43	FECHA:	11 DE JULIO DE 2024



Foto1: Fotografía del modulo 3 finalizado



Foto 2: Instalacion de la ' puerta del modulo 2.



Foto 3: Aula del modulo 2 la puerta instalada



Inicio del montaje de lamina del modulo 2



Foto 5: Fotografía de los dos modulos finalizado.



Foto 6: Modulos en uso en actividades.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPR



Firma y Sello Director Centro Educativo

