

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS: PREVIO  DURANTE  POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Quiché	MUNICIPIO:	Ixcán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Lorena
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-20-0836-43	FECHA:	5/9/24




Foto1: Lámina troquelada calibre 26.



Foto 2: Estructura metálica.




Foto 3: pintura.




Foto 4:




Foto 5:





Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*[Handwritten Signature]*



Firma y sello del Presidente de la OPE

*[Handwritten Signature]*



Firma y Sello Director Centro Educativo Público