



Ministerio de Educación  
Guatemala

# REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Quiché	MUNICIPIO:	Ixcán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Centro Oficial de Preprimaria Bilingüe Anexo a EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Santa Ana, Ixcán, Quiché
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-20-0875-41	FECHA:	27/08/2024



Foto 1: SUSTITUCION DE CUBIERTA DE LAMINA EN COCINA



Foto 2: SUSTITUCION DE ESTRUCTURA DE TECHO EN COCINA.



Foto 3: SUSTITUCION DE PUERTA DE COCINA



Foto 4: SUSTITUCION DE VENTANA DE AULA



Foto 5: COLOCACION DE PISO EN COCINA



Foto 6: REPARACION DE RED DE AGUA POTABLE

Observación: Si es necesario se pueden agregar fotografías adicionales y actualizar el número de hojas.

  
Firma y sello del Presidente de la OPF



  
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

