

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Quiché	MUNICIPIO:	Ixcán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	COPB ANEXO A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Comunidad La Ceiba
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-20-0876-41	FECHA:	3/08/2024




Foto 1: PAREDES DE MADERA EN MAL ESTADO



Foto 2: PISO EN MALAS CONDICIONES



Foto 3: PISO EN MALAS CONDICIONES



Foto 4: PUERTAS Y PISO EN MALAS CONDICIONES



Foto 5: PUERTAS EN MUY MAL ESTADO



Foto 6: VISTA DE LA COCINA DONDE SE NECESITA PISO EN LA PARTE INTERNA

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la COPB


Firma y Sello Director Centro Educativo Pùblico