

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIÓ DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	IXCÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	E.O.R.M.	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA ESIJA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-20-0940-43	FECHA:	29/07/2024



Foto1: VISTA GENERAL DEL ESTABLECIMIENTO




Foto 2: FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE BALCONES DE HIERRO EN VENTANA




Foto 3: SUSTITUCIÓN DE LÁMINA, POR LÁMINA TROQUELADA ALUZINC CALIBRE 26



Foto 4: SUSTITUCIÓN DE ESTRUCTURA DE SOPORTE DE MADERA, POR METAL



Foto 5: MANTENIMIENTO EN APLICACIÓN DE PINTURA DE PUERTA



Foto 6: VISTA GENERAL DE VENTANA DE BAÑO DE LA DIRECCIÓN

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

<p>Firma y sello del Presidente del Consejo Educativo MINISTERIO DE EDUCACIÓN ESCUELA OFICIAL RURAL IXCÁN, QUICHÉ</p>	<p>Firma y Sello Director Centro Educativo Público DIRECCIÓN ESCUELA OFICIAL RURAL IXCÁN, QUICHÉ</p>
---	--