



Ministerio de Educación  
GUATEMALA

# REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Quiché	MUNICIPIO:	Ixcán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Las Minas
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-20-0941-43	FECHA:	28 de Junio de 2024



Foto 1: Escarbando sanjas



Foto 2: levantado de columnas



Foto 3: Concreto a mediado



Foto 4: Vista general de la cocina



Foto 5: Instalacion de costaneras.




Foto 6: Piso

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Marcelino Caal Chub  
Firma y sello del Presidente de la OPF



Marta Filomena Pop Chalib  
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

