



Ministerio de Educación
GUATEMALA

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Quiché	MUNICIPIO:	Ixcán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Las Minas
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-20-0941-43	FECHA:	13 de Septiembre de 2024



Foto1: Vista general de la cocina




Foto 2: Fundición de mesa



Foto 3: Puerta



Foto 4: Banquetas



Foto 5: concreto para piso



Foto 6: Ventanas

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Marcelino Caal Chub

Firma y sello del Presidente de la OPF



Marta Filomena Pop Chalib

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

