



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	EL QUICHE	MUNICIPIO:	IXCAN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA SANTA ROSA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-20-0944-43	FECHA:	22/07/2024



Foto 1: ESTRUCTURA DE TECHO. DESMONTAJE Y COLOCACION DE LAMINAS, POR LAMINAS TROQUELADA ALUZINC 26




Foto 2: ESTRUCTURA DE TECHO. SUSTITUCION DE SOPORTE DE MADERA, POR METAL



Foto 3: PUERTAS DE METAL. MANTENIMIENTO A ESTRUCTURA Y BALCONES




Foto 4: VENTANAS. CANALES Y BAJADAS DE AGUA PLUVIAL.



Foto 5: PINTURAS DE MUROS EXTERIORES E INTERIORES.




Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPF




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

