



Ministerio de Educación  
Guatemala

# REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	EL QUICHE	MUNICIPIO:	IXCAN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA SANTA ROSA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-20-0944-43	FECHA:	15 DE JUNIO DE 2024



Foto 1. ESTRUCTURA DE TECHO. SUSTITUCION DE LAMINAS, POR LAMINAS TROQUELADA ALUZINC 26.



Foto 2: ESTRUCTURA DE TECHO. SUSTITUCION DE SOPORTE DE MADERA, POR METAL




Foto 3: PUERTAS DE METAL. MANTENIMIENTO A ESTRUCTURA



Foto 4: VENTANAS. CANALES Y BAJADAS DE AGUA PLUVIAL.




Foto 5: PINTURAS DE MUROS EXTERIORES E INTERIORES.



Foto 6: FIN DE REMOZAMIENTO

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

