

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	IXCÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA SAN JUAN CHACTELA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-20-0948-43	FECHA:	19/2/2024



Foto 1 Sustitución de lamina, por lamina troquelada



Foto 2: Sustitución de capote



Foto 3: Mantenimiento de Estructura



Foto 4: Sustitución de puertas de metal




Foto 5:





Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales actualizando el número de hojas.

[Handwritten Signature]



Firma y sello del Presidente del Comité de Padres de Familia

[Handwritten Signature]



Firma y Sello Director Centro Educativo P.R.M.