

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

| | | | |
|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------------|-------------------------|
| DEPARTAMENTO: | QUICHÉ | MUNICIPIO: | IXCÁN |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | ALDEA SAN JUAN CHACTELA |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 14-20-0948-43 | FECHA: | 17/6/2024 |



Foto 1 Sustrucción de lámina, por lámina troquelada del centro educativo publico.



Foto 2: Sustrucción de capote



Foto 3: Mantenimiento de Estructura de Metal del centro educativo publico.



Foto 4: Sustrucción de puerta de metal del centro educativo publico.




Foto 5:




Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales, actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de OMPF




Firma y Sello Director del Establecimiento Público

