

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS      PREVIO       DURANTE       POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Quiché	MUNICIPIO:	Ixcán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Nueva Providencia
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-20-1059-43	FECHA:	3/06/2024



Foto 1: Vista general del establecimiento




Foto2: sustitución de Láminas



Foto 3: Sustitucion de vigas



Foto 4: Sustitucion de torta de concreto




Foto 4: sustitución de costaneras



Foto 6: sustitucion de fijación.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

  
 Firma y sello del Presidente del Consejo Escolar

  
 Firma y Sello Director Centro Educativo Público

