



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	QUICHE	MUNICIPIO:	IXCÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA.	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	PARCELAMIENTO SAN JUAN IXCAN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-20-1124-43	FECHA:	19/02/2024



Foto: 1 Sustitucion de laminas por laminas troqueladas alizinc cal 26.



Foto 2: Sustitucion de capote de lamina para lamina troquelada



Foto 3: Sustitucion de estructura de soporte de madera a metal




Foto 4:




Foto 5:




Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales. Indicar el número de hojas.

[Handwritten Signature]



Firma y sello del Presidente de la OPF

[Handwritten Signature]



Firma y Sello Director Centro Educativo Público