



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	QUICHE	MUNICIPIO:	IXCÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	PARCELAMIENTO SAN JUAN IXCAN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-20-1124-43	FECHA:	13/06/2024



Foto1: Sustitucion de laminas por láminas troqueladas cal.26




Foto 2: Sustitucion de capote de lamina para lamina troquelada



foto: 3 sustitucion de estructura de soporte de madera a metal





Foto 5:

Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la O.P.A.F. del Centro Educativo Público




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

