



REGISTRO FOTOGRÁFICO

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-12:
Versión :

Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

| | | | |
|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------------|------------------|
| DEPARTAMENTO: | EL QUICHE | MUNICIPIO: | IXCAN |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | CENTRO IV XALBAL |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 14-20-1770-43 | FECHA: | 22/02/2024 |



Foto1: Sustitucion de lámina, por lamina troquelada aluzinc calibre 26



Foto 2: Canales y bajadas de agua fluvial



Foto 3: Pintura en muros exteriores e interiores



Foto 4: Reparacion de sistema electrico




Foto 5: Sustitucion de deposito de agua



Foto 6: Sustitucion de plancha de metal de 3 hornillas

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Rigoberto Matías Sales

Firma y sello del Presidente del Consejo de Padres de Familia



Samuel Pérez Jerónimo

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

