



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-12:
Versión:

Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	EL QUICHE	MUNICIPIO:	IXCAN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CENTRO IV XALBAL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-20-1770-43	FECHA:	20/07/2024



Foto1: Sustitucion de lámina, por lamina troquelada aluzinc calibre 26



Foto 2: Canales de agua




Foto 3: Pintura en muros exteriores e interiores




Foto 4: Reparacion de sistema electrico




Foto 5: Sustitucion de deposito de agua



Foto 6: Sustitucion de plancha de metal de 3 hornillas

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Rigoberto Matías Sales
Firma y sello del Presidente del Consejo de Padres de Familia



Samuel Pérez Jerónimo
Firma y Sello Director de Centro Educativo

