1



REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE **POSTERIOR** DEPARTAMENTO: QUICHÉ MUNICIPIO: **IXCÁN** NOMBRE DEL DIRECCIÓN DEL ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA ZONA 3, PLAYA GRANDE, IXCÁN, QUICHÉ ESTABLECIMIENTO: ESTABLECIMIENTO: 14-20-3399-43 FECHA: 13/06/2024 **ESTABLECIMIENTO**





Foto 2: Muro perimetral con maya



Foto 3: Muro perimetral con maya



Foto 4: Muro perimetral sin repello



Foto 5: Muro perimetral finalizado



Foto6. Muro perimetral finalizado

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas

Someth Simay se

Firma y sello del Pres



Hutto

Firma y Sello Director Centro Educativo Public