



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Quiche	MUNICIPIO:	Ixcán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	COPB ANEXO A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Parcelamiento Santa María Tzeja
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-20-3608-41	FECHA:	30/09/2024



Foto 1 : imagen de la entrada del establecimiento




Foto 2: imagen parte de atrás del establecimiento




Foto 3: imagen entrada de una de las aulas del establecimiento



Foto 4: imagen enfente del establecimiento, ya se ve muy deteriorado la pintura.



Foto 5: imagen de de las ventanas deterioradas y la pintura muy mal estado.



Foto 6: imagen del piso muy deteriorado donde sale agua.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la COPB





Firma y Sello Director Centro Educativo Público

