



Ministerio de Educación  
Guatemala

### REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Quiché	MUNICIPIO:	Ixcán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Centro de Preprimria No Bilingüe Anexo a E.O.R.M.	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea La Muñeca
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14 - 20 - 3648 - 42	FECHA:	28/02/2024



Foto 1: Sustitucion de lámina por lámina troquelada aluzinc calibre 26



Foto 2: Sustitución de capote de lámina para lámina troquelada



Foto 3: sustitucion de estructura de soporte de madera por metal



Foto: sustitucion de puerta



Foto 4: Sustitucion de puertas en servicio de sanitarios




Foto 6: sustitucion de ventana de madera por metal mas vidrio

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

