

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	IXCÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ANEXA, ALDEA LA MUÑECA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-20-3648-42	FECHA:	5/08/2024



Foto1: ESTRUCTURA YA INSTALADA



Foto 2: PUERTAS INSTALADAS



Foto 3: CULMINACION DE CORREDOR



Foto 4: FINALIZACION DE PISOS DE 2 AULAS



Foto 5: FINALIZACION DE VALCONES



Foto 6: INSTALACION DE PUERTA DE BAÑO

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.




Firma y sello del Presidente de la OPF




Firma y Sello Director Centro Educativo Público