



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-12
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	IXCÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	CENTRO OFICIAL DE PREPRIMARIA NO BILINGUE ANEXO A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	PARCELAMIENTO SAN JUAN IXCÁN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-20-3652-42	FECHA:	11/07/2024



Foto 1: Sustitucion de lamina, por lamina troquelada aluzin calibre 26 del servicio sanitario



Foto 2: Mantenimiento a estructura de soporte metal del servicio sanitario



Foto 3. sustitucion de puertas del servicio sanitario




Foto 4: Pintura en muros exteriores e interiores EORM




Foto 5: Reparacion de cuneta de concreto de Escuela ORM



Foto 6: Sustitucion de estufa rural (completa) incluye chimenea y plancha de metal cocina EORM

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y utilizar el espacio de las hojas.

[Handwritten Signature]
Firma y sello del Presidente de la APP





**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	IXCÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	CENTRO OFICIAL DE PREPRIMARIA NO BILINGUE ANEXO A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	PARCELAMIENTO SAN JUAN IXCÁN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-20-3652-42	FECHA:	11/07/2024



Foto 1: Sustitucion de pila de cemento de dos lavaderos



Foto 2: Sustitucion de pila plastica de dos lavaderos




Foto 3: Sustitucion de balcones de metal




Foto 4:




Foto 5:





Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales. Máximo de 5 hojas.


Firma y sello del Presidente del Consejo de Padres de Familia




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

