



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	IXCÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA SAN JORGE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-20-3659-43	FECHA:	11/06/2024



Foto 1: Los materiales



Foto 2: Colocación de primer block



Foto 3: Primera llada de block




Foto 4: La parte de atrás de la escuela



Foto 5: Colocación de columna de la base del portón



Foto 6: 4 camionadas de arena

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

