



Ministerio de Educación  
Guatemala

# REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

|                             |                             |                                |                 |
|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------------|-----------------|
| DEPARTAMENTO:               | QUICHÉ                      | MUNICIPIO:                     | IXCÁN           |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | ALDEA SAN JORGE |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 14-20-3659-43               | FECHA:                         | 14/07/2024      |



Foto 1: Vista frontal sin pintura



Foto 2: Vista frontal con pintura en muros exteriores e interiores



Foto 3: Vista parte de atrás con pintura en muros exteriores e interiores



Foto 4: Sustitución de Portón de madera a metal



Foto 5: Colocación de tubería línea principal



Foto 6: Tubería línea principal

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

