

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Quiché	MUNICIPIO:	Ixcán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial de Párvulos	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Flor Todosantera
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-20-4240-42	FECHA:	14 de noviembre del 2024




Foto1: Muro de contención, Levantado de muro con block de arena, soleras intermediaas y columnas.



Foto 2: Muro de contención, Levantado de muro con block de arena, soleras intermediaas y columnas.



Foto 3: Sustitucion de piso de torta por piso cerámico.



Foto 4: Sustitucion de piso de torta por piso cerámico.





Foto 5: Sustitución de depósito de agua.



Foto 6: Sustitución de depósito de agua.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente del Comité




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

