

REGISTRO FOTOGRÁFICO			
DEPARTAMENTO:	EL QUICHÉ	MUNICIPIO:	IXCAN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA NUEVA VILLA HERMOSA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-20-4244-43	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	18/03/24



Foto 1: FOTO CON MODULO DE AULAS AL FONDO, AL INICIO DE VISITA.



Foto 2: LAMINAS DE AULAS CON DETERIORO DE LAMINAS Y FILTRACIONES DE AGUA.



Foto 3: MUROS INTERIORES DEL MODULO SIN PINTURA APLICADA.



Foto 4: EXTERIOR POSTERIOR DEL MODULO TAMPOCO CUENTA CON PINTURA.



Foto 5: LAS AULAS NO CUENTAN CON VENTANERIA DE VIDRIO, SIENDO ESTAS ACTUALMENTE DE MADERA IMPROVISADAS.




Foto 6: PINTURA EXTERIOR DEL MODULO SIN MANTENIMIENTO.

[Handwritten signature]
 Consejo Educativo
 Ministerio de Educación
 Escuela Oficial Rural Mixta
 IXCAN, QUICHÉ

[Handwritten signature]
 MANUEL ALEJANDRO DIAZ PIEDRASANTA
 ARQUITECTO
 Colegiado: 6,493
 Firma y Sello del Evaluador de Campo del Programa

REGISTRO FOTOGRAFICO			
DEPARTAMENTO:	EL QUICHÉ	MUNICIPIO:	IXCAN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA NUEVA VILLA HERMOSA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-20-4244-43	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	18/03/24



Foto 7: PUERTAS DE METAL DE LAS AULAS, EN MALAS CONDICIONES Y DAÑADAS.



Foto 8: CORREDOR DEL AREA DE COCINA, SIN PISO ACTUALMENTE.



Foto 9: MODULO DE COCINA, NO CUENTA CON PISO, SIENDO ESTE DE TIERRA EN LA ACTUALIDAD.



Foto 10: SANITARIOS CON LETRINAS DE MADERA Y SIN PISO.



Foto 11: MODULO DE SANITARIO CON MUROS INCOMPLETOS.



Foto 12: FOTO CON PRESIDENTE OPF DE LA ESCUELA, AL FINALIZAR VISITA.

<p align="center">ALDEA NUEVA VILLA HERMOSA Consejo Educativo Ministerio de Educación Escuela Oficial Rural Mixta IXCAN, QUICHÉ</p>	<p align="center">MANUEL ALEJANDRO DÍAZ PIEDRASANTA ARQUITECTO Colegiado: 6.493</p> <p align="center">Firma y Sello del Evaluador de Campo del Programa</p>
---	---