

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Quiché	MUNICIPIO:	Ixcán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Cimientos de la Esperanza
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-20-4255-43	FECHA:	16/02/2024



Sustitución de las láminas del techo del edificio escolar



Mantenimiento a estructura de soporte de metal



Sustitución de capote de lámina para lámina troquelada




Sustitución de elementos de fijación

Foto 5:

Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPF




Firma y Sello Director Centro Educativo

