



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Quiché	MUNICIPIO:	Ixcán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Cimientos de la Esperanza
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-20-4255-43	FECHA:	29/04/2024



Foto 1: Sustitución de lamina del techo del edificio escolar



Foto 2: Mantenimiento a estructuras de soporte de metal



Foto 3: Sustitución de capote de lámina para lámina troquelada



Foto 4 : Sustitución de elementos de fijación




Foto 5:




Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público