

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Quiché	MUNICIPIO:	Ixcán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXO A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Parcelamiento Kaibil Balam
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-20-4285-42	FECHA:	30/05/2024




Foto 1: Sustitución de lámina por lámina troquelada



Foto 2: Sustitución de capote




Foto 3: Sustitución de estructura de madera por metal




Foto 4: Sustitución de puerta de madera por metal




Foto 5: Sustitución de puerta de madera por metal





Foto Instalación de balcones

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPF




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

